



INSTRUKCJA ŁĄCZENIA PUDEŁEK

- Przy tworzeniu zestawów montażowych konieczne jest przestrzeganie dwóch prostych zasad. W ten sposób unikniesz trudności i złych doświadczeń.
- Użytkownikom bez wcześniejszego doświadczenia zaleca się, aby przed rozpoczęciem pracy sporządzili wykres ogólnego układu montażu na papierze w kratkę. Może to być szczególnie przydatne podczas łączenia części z różnymi modułami łączenia.

1. Prawidłowe układanie




Rys. 1 - Nieuporządkowane pudełka




Rys. 2 - Prawidłowo ułożone pudełka

- Na każdym pudełku znajdują się cztery różne narożniki. Tylko jeden z nich ma kształt strzałki i nazywany jest narożnikiem pozycjonującym.
- Każdy element systemu przed przyłączeniu do zestawu montażowego należy najpierw prawidłowo obrócić. Narożnik pozycjonujący powinien być skierowany w dolny (lub bliższy) lewy róg wyjściowego zestawu (patrz rys. 2).

2. Prawidłowa kolejność łączenia



Rys. 3 - Prawidłowa kolejność łączenia



Rys. 4 - Montaż wyjściowy

- Podczas tworzenia zestawu należy zawsze łączyć poszczególne pudełka w całość najpierw w kierunku poprzecznym od lewej do prawej (kierunek 1). Jeśli szereg jest wystarczająco szeroki, możesz łączyć inne części w kierunku wzdłużnym od przodu do tyłu (lub od dołu do góry, kierunek 2).
- Zachowanie prawidłowej kolejności połączeń oznacza, że zaczynasz w lewym (lub lewym dolnym) rogu zespołu i kończysz w skrajnie prawym (prawym górnym) rogu zespołu.