


Instrukcja obsługi stojaka ekspozycyjnego

Nr katalogowy: 555187, 555188, 555189, 555190, 555191, 555192, 555193, 555194, 555195, 555196, 555197, 555198



Wykaz części

1. Stojina
2. Narzędzie
3. Drążek łączący
4. Kątownik do mocowania gabloty
5. Gablota
6. Śruba, śruba imbusowa M8x16
7. Korek okrągły
8. Korek owalny
9. Śruby lub kółka w zależności od typu
10. śruba z łbem stożkowym M4x20, podkładka 4,3/12, nak

Procedura montażu

1. Skręcić stojaki, ustawić i dokręcić podstawy
2. Przykręcić kątowniki do gabloty za pomocą śrub M4
3. Podłączyć pręty łączące przez otwory w kątownikach
4. Wstawić wtyczki
5. Zamocować śruby lub kółka